



Doseur d'Humidité HE50

Facile d'utilisation, Prise de mesure rapide, Haute précision



LE + PRODUIT



Calibré pour 14 grains



Lecture directe



Humidité du grain broyé =
Humidité réelle



Malette de transport

Vous aimerez aussi :



HE50 est adapté pour la connexion d'une sonde de température (diverses longueurs et différents types de sonde de température disponibles)